


Автомобільні диски – Золотий рудник Оахаса, Мехіко

Мексиканська золотодобувна компанія зіткнулася з серйозними проблемами на ободах гірничого обладнання, які використовуються в підземних шахтах, де високий рівень вологи викликав корозію, що призвело до швидкого зносу. Шахта повідомила, що колеса їхньої техніки, як правило, стають практично непридатними протягом одного місяця через корозію.



Для вирішення цієї проблеми була запропонована система, яка передбачала нанесення системи ZINGA на колісні диски.

Використання системи ZINGA виявилось довговічним та ефективним рішенням у боротьбі з корозією та продовженні терміну служби колісних дисків техніки.



Система

Підготовка поверхні: піскоструменева до SA 2.5

ZINGA 60 µm DFT

ZINGACERAM HS 120 µm DFT

ZINGACERAM PU 60 µm DFT

нанесення щіткою та пістолетом